

PRÉVENTION DES PERTES DE GRANULÉS DE PLASTIQUES INDUSTRIELS (GPI) DANS L'ENVIRONNEMENT

Questionnaire d'audit basé sur les exigences du décret n° 2041-461 du 16 avril 2021

CERTI F 2109 - jan 2022

Entreprise audité :	MARMILLON France	
Site de :	OYONNAX	
Activités du site :	Production de GPI	
	Manipulation de GPI	X
	Transport de GPI	
	Stockage, logistique	X
	Recyclage	X
	Aires de lavage de citernes	
Contexte de l'organisme :	Technique de transformation par injection et extrusion.	
Site certifié :	IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001	
Taille des granulés plastiques présents sur le site :	2,5 mm à 6 mm	

Date : 25/03/2022
Durée de l'audit : 0,25 jour(s)
Audit sur site : Oui

1. EQUIPEMENTS	CONFORMITÉ	COMMENTAIRES : CONSTATS, DOCUMENTS ANALYSÉS, LIEUX /ZONES AUDITÉS...
1.1.	Conforme	Kit de déversement en zone réception / expédition et magasin avec plaque d'obturation aspirateur industriel au magasin
1.2.	Conforme	Les dispositifs sont adaptés à la taille du GPI (2,5 mm à 6 mm)
2. PROCÉDURES		
2.1.	Conforme	Procédure "P0203 Gestion des pertes de granulés plastiques" Enregistrement "E0239 Evaluation du risque pertes et fuites GPI"
2.2.	Conforme	Procédure "P0203 Gestion des pertes de granulés plastiques" en accord avec la taille des granulés
2.3.	Conforme	L'enregistrement "E0239 Evaluation du risque pertes et fuites GPI" identifie les zones à risques des sites concernés
2.4.	Conforme	Transport des granulés sur palette et filmé
2.5.	Conforme	Rapport d'audit le 25/01/2022 : résultat conforme
2.6.	Conforme	L'audit interne a permis de vérifier les bonnes pratiques et l'audit externe confirme ce constat
2.7.	Conforme	Il n'existe aucun bassin de rétention
2.8.	Améliorable	Conforme sur l'ensemble du site mais la terrasse n'est pas complètement lisse et ne facilite pas le nettoyage. Point identifié en audit interne
2.9.	Conforme	L'aspirateur est nettoyé dès que le bac est plein
3. FORMATION, SENSIBILISATION		
3.1.	Conforme	Affichage "Opération Zéro Perte de Granulés". Une formation a été réalisée pour les personnes concernées le 03/03/2022. Il pourrait être pertinent de mettre en situation les personnes concernées lors de la formation, avec un exercice de déversement par exemple
4. CONTRÔLE INTERNE		
4.1.	Conforme	Rapport d'audit le 25/01/2022 : résultat conforme

Conclusion de l'audit :
Le site de MARMILLON OYONNAX répond à toutes les exigences du décret n° 2041-461 du 16 avril 2021.

AVIS : FAVORABLE